

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM TRANSPORTE DO ESCOLAR REALIZADA  
EM 23, 24 E 25/10/23, ZONAS NORTE, SUL, SUDESTE E LESTE, URBAN  
A E RURAL DE TERESINA, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO  
PNATE/FNDE**

---

Com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do PNATE e verificar se o trabalho de Transporte do Escolar na Rede Municipal de Teresina, prestado pelas empresas de ônibus contemplam às necessidades dos discentes transportados, o CACS-FUNDEB/THE, cumprindo com o Artigo 33, § 2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, realizou nos dias 23, 24 e 25/10/23, inspeção em ônibus das empresas que prestam serviço aos alunos da Rede Municipal, das zonas Norte, Sul, Sudeste e Leste, regiões Urbana e Rural de Teresina.

RELATORES: Conselheiros Roosevelt Tarcísio Damasceno e Carlos Alberto Ferreira Rodrigues

## **I – INTRODUÇÃO**

O controle a ser exercido pelo CACS-FUNDEB/THE resulta no encaminhamento de situações que precisam de providências por parte das empresas que prestam serviços no Transporte do Escolar, para a Prefeitura Municipal de Teresina ou dos órgãos de controle e fiscalização, sobretudo, os casos que apontam falhas ou irregularidades, eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, adotem as providências que cada caso venha a exigir.

## **II – DA INSPEÇÃO EFETIVADA**

A inspeção foi efetivada com apoio da Secretaria Municipal da Educação (SEMEC), que cedeu o transporte para os Conselheiros Sr. Carlos Alberto Ferreira Rodrigues, Presidente do CACS-FUNDEB/THE, Sr. Roosevelt Tarcísio Damasceno e Sr. Francimar Rodrigues Silva conselheiros do CACS-FUNDEB/THE, acompanhados pelo Técnico da Divisão de Transportes/SEMEC, o Sr. Diego Emanoel Gomes Silva, dias 23 e 24/10/23 e pelo Sr. Hudson Jonas Silva dos Santos, no dia 25/10/23, que acompanharam a comissão da vistoria. Somente uma média de 2% do valor total aplicado em despesas com a frota que atende a Rede Municipal de Ensino, é custeada com recursos provenientes do PNATE/FNDE, cujos veículos foram acompanhados, a partir da lista de unidades de ensino e de registro de inspeção a veículos cedida pela SEMEC, que atendem as unidades de ensino e fiscalizar se o trabalho prestado pelas empresas está a contento, tais como segurança no transporte dos alunos, condições e validade de extintores, pneus, CNH adequada dos motoristas, estado de conservação dos veículos, entre outros.

Os Conselheiros foram recebidos nas escolas pelos diretores(as) e/ou diretor(a) adjunto(a) ou pelo secretário(a) responsável e pelos motoristas e monitores(as).


No primeiro dia de visitas (23/10/23), recebemos uma relação de escolas públicas municipais beneficiadas com transporte do escolar com recursos provenientes do PNATE/FNDE, na região norte urbana e rural e região leste rural. Os veículos do Programa Caminho da Escola, foram vistoriados todos num único local, em virtude de estarem sendo utilizados no dia da inspeção, sob orientação do setor da SEMEC responsável pelo serviço e conservação dos ônibus do referido programa.

### **III – DAS UNIDADES DE ENSINO VISITADAS**

#### **3.1 - EIXO LESTE RURAL – CMEI São Vicente**

- Prestadora de Serviço: Rei Artur
- Veículo – Apresenta 5 acentos rasgados (incluindo do motorista), tem 1 monitor, existe apenas 1 entrada/saída de alunos.
- Motorista: Antônio Ramos Pereira Santana
- Monitora: Ivaneide Lima de Sousa Oliveira

#### **3.2 - EIXO LESTE RURAL – E. M. Antônio Terto**

- Prestadora de Serviço: Rei Artur
- Veículo Placa: OAE2J08 – A porta eficiente esta danificada, não funciona e apresenta sérios riscos de acidente para os alunos.
- Motorista: Jaqueline Vasconcelos da Silva CNH AD com validade até 2024
- Monitora: Maria das Graças Batista Vasconcelos.

#### **3.3 - EIXO NORTE RURAL – E. M. CAJAZEIRAS**

- Prestadora de Serviço: MARVÃO
  - Veículo Placa: OFO-9685 – Apresenta o banco quebrado e braço com risco de acidente para os alunos, painel faltando botões.
  - Motorista: Cunha Amorim
  - Monitora: Maria do Socorro Mendes da Silva.
- OBS: Aguardando fardamento.

Veículo Placa:

Motorista: Reginaldo Pereira da Silva CNH AD com validade até 10/01/2032

Monitora: Deusirene Sousa Conceição

Conforme ficha do Roteiro de Inspeção, os pontos a serem observados não apresentaram divergências.

#### **3.4 - EIXO NORTE RURAL – E. M. Aurino Nunes**

- Prestadora de Serviço: MARVÃO
- Veículo Placa: OFJ-7145 – em condições de atender os alunos.
- Motorista: José Edilson Sousa Pinheiro CNH AD com validade até 14/01/2032
- Monitora: Irene Rodrigues de Araújo.



Veículo Placa: OBW6067

Motorista: Domingos Rodrigues de Araújo - CNH AB com validade até 05/04/2026.

Monitora: Vanusa Rodrigues Cardoso

Obs. O ônibus se encontra em bom estado de uso, porém, o motorista não possui CNH correspondente à categoria obrigatória para condutor de ônibus.

### **3.5 - EIXO NORTE RURAL – CMEI Santa Maria (Caminho da Escola)**

Veículo Placa OVW 0724 Ano de fabricação 2013

-Motorista: José Francisco Pereira das Neves Saraiva - CNH AD com validade até 2033

-Monitora: Ana Bárbara Nunes Rodrigues Lima

Obs. Existe avaria no compensado interno do veículo.

OBS: Aguardando fardamento. Apresenta o banco quebrado e braço com risco de acidente para os alunos, painel faltando botões.

### **3.6 - EIXO NORTE RURAL – CMEI Louvor e Vida (Caminho da Escola)**

-Veículo Placa: OEE-3916 – Marca IVECO fabricado em 2013

-Motorista: Raimundo Antônio Santiago CNH D com validade até 2026

-Monitora: Maria Lúcia de Oliveira Amorim

OBS: O ônibus encontra-se em bom estado de conservação

### **3.7 - EIXO NORTE RURAL – CMEI Santa Teresinha**

-Prestadora de Serviço: Rei Artur

-Veículo Placa: OAE2J48 – Ano 2011

-Motorista: Cláudio Delfino Santos CNH AE com validade até 10/02/2032

-Monitora: Luciana Gomes da Silva

OBS: O ônibus encontra-se em bom estado de conservação

### **3.8 - ZONA LESTE URBANA – E. M. Valter Alencar (Caminho da Escola)**

-Veículo Placa: OVW1346

-Motorista: Luis Barros Costa CNH D com validade até 2026

-Monitora: Maria do Socorro Gomes da Silva

OBS: A monitora não foi com o motorista. O extintor de incêndio está vencido e o motorista não usa fardamento.

### **3.9 - ZONA SUDESTE URBANA – E. M. Ubiraci Carvalho (Caminho da Escola)**

-Veículo Placa: OVW1306. Fabricado em 2013

-Motorista: José Francisco das Chagas Monte CNH D com validade até 2027

-Monitora: Mariane dos Santos de Oliveira

- OBS: Veículo a contento




Os caros

### **3.10 - EIXO RURAL SUDESTE – E. M. Dona Izabel Pereira**

- Prestadora de Serviço: Marvão
- 1º Veículo Placa: OFO-9685, Ônibus sujo, bancos rasgados, sujos e encardidos, Braço de 1 banco perigoso (“cortante”), parafusos faltando, fios expostos dentro do ônibus.
- Motorista: José Maurício de Sousa Lima CNH AD com validade até 18/07/2032
- Monitora: Auriane Alves da Silva Fernandes
- OBS: Aguardando fardamento. Algumas janelas estão sem os pinos que limitam a abertura e duas cadeiras estão com o braço sem o revestimento, sem acolchoado e com o ferro exposto.
  
- 2º Veículo Placa: OFJ-6835  
Ônibus sujo, bancos rasgados, sujos e encardidos, Braço de 1 banco perigoso(“cortante”), parafusos faltando, fios expostos dentro do ônibus, não tem velocímetro.
- Motorista: Jamyson Dennis Sousa Fernandes CNH AD com validade até 20/03/2025
- Monitora: Thalya Bernardo de Lima
- OBS: aguardando fardamento.
  
- 3º Veículo Placa: OFO-9565,  
-Motorista: Fernando Willian dos Santos CNH AD com validade até 18/02/2032  
-Monitora: Maria Laiane da Silva Cruz  
- OBS: Aguardando fardamento

### **3.11 - EIXO SUDESTE RURAL – E. M. Arthur Medeiros**

- Prestadora de Serviço: Marvão
- 1º Veículo Placa: OFJ-4674,
- Motorista: Juarez Monteiro da Silva CNH AD com validade até 02/09/2027
- Monitora: Lidiane da Cruz Santos Silva
- OBS: Aguardando Fardamento. Alguns bancos se encontram quebrados e algumas janelas estão sem os limitadores de abertura.
  
- Prestadora de Serviço: Marvão
- 2º Veículo Placa: OBW-5964, 1 pneu não está a contento, possui remendos em sua lateral.
- Motorista: Marcos Roberto Ribeiro Soares CNH AD com validade até 2033
- Monitora: Teresa Cristina de Sousa
- OBS: Aguardando fardamento. Esse carro é o reserva, pois o que presta o serviço está na oficina.

- Prestadora de Serviço: Marvão
- 3º Veículo Placa: OFJ-4114, 2 pneus não está a contento, vários remendos na lateral e banda de rodagem danificada.
- Motorista: Antonio da Silva Canuto - CNH D com validade até 2031
- Monitora: Francisca de Sousa Castelo Branco
- OBS: Aguardando fardamento

- Prestadora de Serviço: Marvão
- 4º Veículo Placa: LTH-2101,
- Motorista: José de Araújo Neto - CNH AD
- Monitora: Amanda Michele dos Santos Silva
- OBS: Aguardando fardamento. 1 Pneu não está a contento, com rachaduras. Esse ônibus é reserva do **Veículo PLACA: OBW-4844** (falta fiscalizar)

### **3.12 - EIXO RURAL SUDESTE – E. M. Pedro Borges**

- Prestadora de Serviço: Marvão
- Veículo Placa: OFS-7725, ônibus com teia de aranha dentro entre os bancos.
- Motorista: Marcelo Ferreira dos Santos - CNH AE com validade até 27/02/2024
- Monitora: Franciele Rosane Alves de Sousa
- OBS: Aguardando fardamento

### **3.13 - EIXO RURAL SUDESTE – CMEI Érico Veríssimo**

- Prestadora de Serviço: Marvão
- Veículo Placa: OFN-3493, bancos com assentos soltos e avarias; extintor vencido.
- Motorista: Luis Antônio de Lima CNH D com validade até 03/02/2032
- Monitora: Joseane Ribeiro dos Santos
- OBS: Aguardando fardamento.

### **3.14 - ZONA SUL URBANA – E. M. Santa Clara (Caminho da Escola)**

- Veículo Placa: OVW-1396.
- Motorista: Carlos Marques Alves - CNH AD com validade até 2023
- Monitora: Damiana Guimarães da Silva
- OBS: Aguardando Fardamento. O ônibus está em bom estado de conservação e com ar-condicionado.

### **3.15- ZONA SUL URBANA – E. M. Didácio Silva (Caminho da Escola)**

- Veículo Placa: OVW-0694, ano 2013
- Motorista: Reginaldo Medeiros CNH AD com validade até 2028
- Monitora: Valdilene Alves da Silva
- OBS: Aguardando Fardamento. Extintor com defeito, forros laterais internos com defeito (lado do motorista), Braço do assento com defeito;



### 3.16 - EIXO RURAL LESTE – E. M. Cacimba Velha

- Prestadora de Serviço: C2 Transportes
- 1º Veículo Placa: HYM-5206
- Motorista: João Batista Silva de Aguiar CNH AD válida até 2031
- Monitora: Clarice da Cunha Lira
- OBS: Aguardando fardamento
  
- Prestadora de Serviço: C2 Transportes
- 2º Veículo Placa: HZA-1747.
- Motorista: Fabrício Monteiro de Oliveira - CNH AD válida até 2024
- Monitora: Larissa dos Reis Ferreira
  
- Prestadora de Serviço: C2 Transportes
- 3º Veículo Placa: HZA-6939.
- Motorista: Maciel Filipe de Pinho Fernandes Passos - CNH AD válida até 2033
- Monitora: Jessica Santos Oliveira
- OBS: Aguardando fardamento. Os três ônibus estão em bom estado de conservação, porém, faltou em um deles a faixa adesiva de vinte centímetros de capacidade máxima de lotação permitida.

### 3.17 - EIXO RURAL LESTE – E. M. Joca Vieira

- Prestadora de Serviço: T.Y Transportes
- 1º Veículo Placa: EHH-8743, ano 2010, Ônibus reserva do **veículo PLACA CVC7181(FISCALIZAR)**
- Motorista: Wilson Francisco de Sousa CNH
- Monitora: Ângela Maria da Silva
- OBS: Aguardando fardamento
  
- Prestadora de Serviço: T.Y Transportes
- 2º Veículo Placa: EHH-8481,
- Motorista: João Paulo da Silveira
- Monitora: Edvar do Nascimento
- OBS: Aguardando fardamento
  
- Prestadora de Serviço: T.Y Transportes
- 3º Veículo Placa: KPY-1467,
- Motorista: José Raimundo da Costa Furtado
- Monitora: Sonia Maria da Luz
- OBS: Aguardando fardamento
  
- Prestadora de Serviço: T.Y Transportes
- 4º Veículo Placa: EJY-7507 ano 2011
- Motorista: Samuel Graciano Cardoso CNH AD válida até 2024


- Monitora: Danelma Gomes de Jesus
- OBS: Aguardando fardamento

5º Veículo Placa: XPY 1467 - ANO 2010

Motorista: José Alves da Cruz Filho

Monitora: Maria do Perpetuo Socorro

CNH AD válida até 2032

OBS. Carro com defeito na porta traseira

6º Veículo Placa: EHH 8I26 - ANO 2011

Motorista: Roberto Carlos de Oliveira C. Júnior

Monitora: Franciele do Vale

CNH AD válida até 2028

7º Veículo Placa: KWS 2339 - ANO 2008

Motorista: José Amilton Barreto

Monitora: Michele dos Santos Silva

CNH D válida até 2032

8º Veículo Placa: LQM 9A68 - ANO 2012

Motorista: Fernando Araújo Sousa

Monitora: Tamires de Sousa Cruz

CNH AD válida até 2032

Obs. Em alguns ônibus foram identificadas avarias nos bancos e nos limitadores de abertura das janelas.

### **3.18 - ZONA LESTE URBANA – E. M. Jornalista Deoclécio Dantas (Caminho da Escola).**

- Veículo Placa: OVW-1276 - ano 2013
- Motorista: Antônio Vicente Pereira de Andrade CNH D válida até 2027
- Monitora: Wanyana de Araújo Castelo Branco
- OBS: Aguardando fardamento

*[Handwritten signature: Wanyana]*

#### IV – DAS CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Para as próximas vistorias, este colegiado solicita da coordenação de transporte: ficha de veículos contendo placa, nome de motorista, CNH e monitores para facilitar o trabalho da comissão de inspeção, bem como listagem completa das empresas e respectivos veículos prestadores do serviço de Transporte do Escolar.

Manter em sigilo roteiros da comissão (itinerário), que irá efetivar o trabalho de inspeção.


Este Colegiado demanda às autoridades competentes, a viabilidade da manutenção das estradas de circulação/acesso dos veículos em tela. De forma que, antecedendo o início do próximo ano letivo, estejam em condições de tráfego, para garantir maior segurança dos discentes da Rede Municipal de Ensino.

Diante do exposto, a Comissão de vistoria do CACS-FUNDEB/THE encaminha o presente relatório à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, Câmara dos Vereadores, TCE-PI, SAAD's e Ministério Público, para conhecimento e adoção das devidas providências.

Seguem, anexas, fotos diversas tiradas durante as visitas.

É o relatório,

Teresina, 05 de dezembro de 2023




**CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES (Titular)**  
Representante do CME/THE/  
Presidente do CACS-FUNDEB/THE




**FRANCIMAR RODRIGUES SILVA (Suplente)**  
Rep. dos Estudantes da Educação Básica Pública



**ROOSEVELT TARCÍSIO DAMASCENO (Titular)**  
Rep. dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais



V – ANEXOS (FOTOS)

| 1.1 - EIXO LESTE RURAL – CMEI São Vicente                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto Nº 01                                                                             | Foto Nº 02                                                                           |
|       |    |
| 2.1 - EIXO LESTE RURAL – E. M. Antonio Terto - -Veículo Placa: OAE2J08                 |                                                                                      |
| Foto Nº 01                                                                             | Foto Nº 02                                                                           |
|      |   |
| 5.1 – EIXO NORTE RURAL – CMEI SANTA MARIA (Caminho da Escola) -Veículo Placa: OVW-0724 |                                                                                      |
| Foto Nº 01                                                                             | Foto Nº 02                                                                           |
|     |  |
| Foto Nº 03                                                                             | Foto Nº 04                                                                           |
|     |  |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**6.1 -EIXO NORTE RURAL – CMEI LOUVOR E VIDA (Caminho da Escola)**  
**-Veículo Placa: OEE-3916**

Foto N° 01



Foto N° 02





Foto N° 03



Foto N° 04



**7.1 - EIXO NORTE RURAL – CMEI Santa Teresinha (DIR. AMANDA) - Prestadora de Serviço: Rei Artur -Veículo Placa: OAE2J48 ANO 2011**

Foto N° 01





Foto N° 02



Foto N° 03



Foto N° 04



*Amanda*

**9.1- EIXO SUDESTE URBANA – E. M. Ubiraci Carvalho (Caminho da Escola) -Veículo  
Placa: OVW 1306**

Foto N° 01



Foto N° 02




Foto N° 03



Foto N° 04



**10.1 - EIXO RURAL SUDESTE – E. M. Dona Izabel Pereira.  
1° Ônibus: PLACA OFO-9685, CARRO N° 92023**

Foto N° 01




Foto N° 02



Foto N° 03



Foto N° 04



**2° Ônibus: PLACA OFJ-8635**

Foto N° 05



Foto N° 06




Foto N° 07

Foto N° 08


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <b>3º Ônibus: PLACA OFO-9565, CARRO NUMERO 92190</b>                               |                                                                                     |
| Foto Nº 09                                                                         | Foto Nº 10                                                                          |
|   |   |
| Foto Nº 11                                                                         | Foto Nº 12                                                                          |
|  |  |

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.1 - EIXO SUDESTE URBANA – E. M. Arthur Medeiros-<br/>1º Veículo Placa: OFJ-4674</b> |                                                                                      |
| Foto Nº 01                                                                                | Foto Nº 02                                                                           |
|        |  |
| Foto Nº 03                                                                                | Foto Nº 04                                                                           |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



2º Veículo Placa: OBW-5964

Foto Nº 05





Foto Nº 06



Foto Nº 05



Foto Nº 06



3º Veículo Placa: OFJ-4114

Foto Nº 07




Foto Nº 08




Foto Nº 09







Foto Nº 10



*Handwritten signature: Samuel*  
*Handwritten signature: Francisco*

| 4º Veículo Placa: LTH2J01                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto Nº 11                                                                         | Foto Nº 12                                                                          |
|   |   |
| Foto Nº 13                                                                         | Foto Nº 14                                                                          |
|  |  |

| 12-1 - EIXO RURAL SUDESTE – E. M. Pedro Borges                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto Nº 01                                                                          | Foto Nº 02                                                                           |
|  |  |
| Foto Nº 03                                                                          | Foto Nº 04                                                                           |
|  |  |

*Francina*

**13.1 - EIXO RURAL SUDESTE – CMEI Érico Veríssimo**  
**PLACA: OFN-3493, CARRO NUMERO 92040**

Foto N° 01



Foto N° 02



Foto N° 03



Foto N° 04



**14.1 - EIXO SUL URBANO – E. M. SANTA CLARA (Caminho da Escola) Veículo Placa:**  
**OVW-1396**

Foto N° 01




Foto N° 02




Foto N° 03






Foto N° 04



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

| 15.1 - EIXO SUL URBANO – E. M. DIDÁCIO SILVA (Caminho da Escola)<br>-Veículo Placa: OVW-0694 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto Nº 01                                                                                   | Foto Nº 02                                                                         |
|             |  |
| Foto Nº 03                                                                                   | Foto Nº 04                                                                         |
|             |  |

| 16.1 - EIXO RURAL LESTE – E. M. CACIMBA VELHA<br>1º Veículo Placa: HYM-5206         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto Nº 01                                                                          | Foto Nº 02                                                                           |
|  |  |
| Foto Nº 03                                                                          | Foto Nº 04                                                                           |
|  |  |
| 2º Veículo Placa: HZA-1747                                                          |                                                                                      |
| Foto Nº 05                                                                          | Foto Nº 06                                                                           |
|  |  |

*Handwritten signature and text:*  
Teresina

**3º Veículo Placa: HZA-6932**

Foto Nº 07



Foto Nº 08



**17.1 - EIXO RURAL LESTE – E. M. JOCA VIEIRA**

**1º Veículo Placa: EHH-8743**

Foto Nº 01



Foto Nº 02




Foto Nº 03



Foto Nº 04



**-2º Veículo Placa: EHH8H8**

Foto Nº 05



Foto Nº 06




**-3º Veículo Placa: KPY-1467**

Foto Nº 07



Foto Nº 08



*Handwritten signature and text:*  
D  
Teresina

-4º Veículo Placa: EJY-7507

Foto Nº 09



Foto Nº 10



18.1-EIXO LESTE URBANA – E. M. JORNALISTA DEOCLÉCIO DANTAS

-Veículo Placa: OVW-1276

Foto Nº 01




Foto Nº 02



Foto Nº 03



Foto Nº 04



*Handwritten signature and name:*  
Francisco